

Honeywell

Xenon Ultra 196X Serie Accessori

Guida per l'utente

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) si riserva il diritto di modificare le specifiche e le altre informazioni contenute nel presente documento senza alcun preavviso e l’utente deve in ogni caso rivolgersi a HII per verificare se tali modifiche sono state apportate. HII non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito alle informazioni fornite in questa pubblicazione. HII non può essere ritenuta responsabile di omissioni o errori di natura tecnica o editoriale contenuti qui, né di danni incidentali o consequenziali risultanti dalla fornitura, dalle prestazioni o dall’utilizzo del presente materiale. HII declina ogni responsabilità per la scelta e l’uso di software e/o hardware per il conseguimento dei risultati desiderati. Questo documento contiene informazioni proprietarie protette da copyright. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del presente documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un’altra lingua senza previa autorizzazione scritta di HII. Copyright © 2023 Honeywell Group of Companies. Tutti i diritti riservati. Web Address: sps.honeywell.com

Marchi

Gli altri prodotti o marchi citati nel presente documento possono essere marchi commerciali o registrati di altre società e sono proprietà dei rispettivi titolari.

Brevetti

Per informazioni sui brevetti, consultare www.hsmpats.com.

INDICE

Customer Support	v
Assistenza	v
Product Service and Repair	v
Garanzia limitata.....	v
Capitolo 1 - INTRODUZIONE.....	1
Elenco degli accessori.....	1
Modelli di agenzia.....	2
Capitolo 2 - CCB DI PRESENTAZIONE	3
Contenuto della confezione.....	3
Caratteristiche.....	4
Fronte	4
Retro.....	4
Collegamento all'alimentazione.....	4
Ricarica dello scanner.....	6
Montaggio di una CCB di presentazione.....	7
LED di stato	7
Specifiche di prodotto	7
Etichette di sicurezza obbligatorie.....	9
Capitolo 3 - SOSTITUZIONE DELLA COPPA	11
Contenuto della confezione	11
Caratteristiche.....	12

Fronte	12
Retro	12
Sostituzione della coppa	12
Etichette di sicurezza obbligatorie	14
Capitolo 4 - SOSTITUZIONE DEL MAGNETE	15
Installazione del magnete	15
Rimozione del magnete.....	16
Capitolo 5 - SOSTITUZIONE DEL TAPPO TERMINALE.....	17
Contenuto della confezione	17
Sostituzione della batteria o del supercondensatore senza batteria del modello a contatto	18
Sostituzione della batteria o del supercondensatore senza batteria del modello contactless	19
Capitolo 6 - CCB ORIZZONTALE.....	21
Contenuto della confezione	21
Caratteristiche	22
Collegamento all'alimentazione	22
Convogliamento dei cavi	25
Sistema di blocco.....	25
Montaggio della CCB orizzontale.....	26
Montaggio orizzontale	26
Montaggio verticale	27
LED di stato.....	27
Specifiche di prodotto	28
Etichette di sicurezza obbligatorie	29
Capitolo 7 - SUPPORTO FLESSIBILE 1960	31
Contenuto della confezione	31

Customer Support

Assistenza

Per cercare una soluzione nella nostra Knowledge base o accedere al Portale di supporto tecnico e segnalare un problema, andare a [honeywell.com/PSStechicalsupport](https://www.honeywell.com/PSStechicalsupport).

For our latest contact information, see sps.honeywell.com.

Product Service and Repair

Honeywell International Inc. provides service for all of its products through service centers throughout the world. Go to sps.honeywell.com and select **Support** to find a service center near you or to get a Return Material Authorization number (RMA #) before returning a product.

Garanzia limitata

Per informazioni sulla garanzia, andare su sps.honeywell.com e selezionare **Support > Productivity > Warranties (Assistenza > Produttività > Garanzie)**.

Honeywell offre una gamma completa di accessori per Xenon Ultra, tra cui basi di presentazione orizzontali per comunicazione e ricarica.

Gli accessori descritti in questa guida sono compatibili con gli scanner Xenon Ultra.

- Base di presentazione per ricarica e comunicazione (CCB)
- Magnete di ricambio per base di presentazione
- Coppe di ricambio per base di presentazione
- Tappo terminale di ricambio per scanner a contatto e contactless
- Base di comunicazione e ricarica orizzontale (CCB)
- Supporto di presentazione flessibile



Attenzione: Si consiglia di utilizzare batterie Honeywell agli ioni di litio. L'utilizzo di batterie non Honeywell può provocare danni non coperti dalla garanzia.



Attenzione: Assicurarsi che tutti i componenti siano asciutti prima di inserire la batteria nel computer. Il collegamento di componenti bagnati può provocare danni non coperti dalla garanzia.

Elenco degli accessori

Accessorio	Codice articolo
Base orizzontale di comunicazione e ricarica - Bianco sanitario	CCB-ULTRA-HORIZ-HC
Base orizzontale di comunicazione e ricarica - Nero	CCB-ULTRA-HORIZ-GP
Base orizzontale di comunicazione e ricarica - Contactless - Bianco sanitario	CCB-ULTRA-HORIZ-HCWC
Base orizzontale di comunicazione e ricarica - Contactless - Nero	CCB-ULTRA-HORIZ-GPWC
Base di comunicazione e ricarica con coppa - Nero	CCB-U00-G-KIT

Accessorio	Codice articolo
Base di comunicazione e ricarica con coppa – Bianco sanitario	CCB-U00-H-KIT
Base di comunicazione e ricarica con coppa contactless – Nero	CCB-U00-G-WCKIT
Base di comunicazione e ricarica con coppa contactless – Bianco sanitario	CCB-U00-H-WCKIT
Base di presentazione - Nero	CCB-U00-G
Base di presentazione - Bianco sanitario	CCB-U00-H
Coppa - Contatti a vista - Nero	1962G-BAT-CUP
Coppa - Contatti a vista - Bianco sanitario	1962H-BAT-CUP
Coppa - Contactless - Nero	1962G-WC-CUP
Coppa - Contactless - Bianco sanitario	1962H-WC-CUP
Supporto di presentazione flessibile Xenon Ultra 1960	STND-22F00-016-6
Batteria di ricambio - A contatto	BAT-SCN11
Batteria di ricambio - Nero - Contactless	BAT-SCN11WC
Batteria di ricambio - Sanità - Contactless	BAT-SCN11WCHC
Supercondensatore senza batteria di ricambio - A contatto	SUPCAP-SCN11
Supercondensatore senza batteria di ricambio - Nero - Contactless	SUPCAP-SCN11WC
Supercondensatore senza batteria di ricambio - Sanitario - Contactless	SUPCAP-SCN11WCHC

Per l'elenco completo degli accessori per lo scanner e dei relativi numeri catalogo, consultare la Guida agli accessori per il dispositivo, disponibile per il download all'indirizzo sps.honeywell.com.

Per informazioni di ordinazione rivolgersi all'agente di vendita locale.

Modelli di agenzia

CCBU, 1962 Cup, 1962 Horizontal, 1962 WC Horizontal

La base di presentazione per ricarica e comunicazione (CCB) ricarica Xenon Ultra comunicando nel contempo tramite USB, USB ad alta velocità, USB-C, RS232 o tastiera Wedge. Le coppe rimovibili possono essere sostituite. Vedere Sostituzione della coppa a partire da pagina 9.

Contenuto della confezione


Assicurarsi che la scatola contenga i seguenti articoli:

- Base di presentazione
- Alimentazione
- Cavo di interfaccia
- Documentazione sul prodotto


Se uno di questi articoli mancasse o apparisse danneggiato, contattare il rappresentante dell'account cliente. Conservare la confezione originale nel caso in cui fosse necessario restituire la base per assistenza o si desiderasse riporvi il carica-batterie quando non è in uso.

Caratteristiche

Fronte




Retro




Collegamento all'alimentazione

Utilizzare esclusivamente alimentatori certificati UL, qualificati da Honeywell con tensione nominale in uscita di 5,0 V CC e 3,0 A. L'alimentazione nominale in ingresso dell'alimentatore è di 100-240 V, 50/60 Hz e 0,7 A. La temperatura di esercizio è compresa tra -10 °C e 50 °C (14 °F - 122 °F).


1. Collegare l'alimentazione al fondo della base.



2. Collegare l'alimentazione a una presa a muro standard.



3. Collegare il cavo di comunicazione al fondo della base e all'host. (la figura mostra un collegamento USB).




Ricarica dello scanner




Attenzione: Assicurarsi che tutti i componenti siano asciutti prima di procedere al collegamento di computer e batterie con dispositivi periferici. Il collegamento di componenti bagnati può provocare danni non coperti dalla garanzia.

Inserire lo scanner nella CCB. Lo scanner non si ricarica a meno che non sia installata una batteria o un supercondensatore senza batteria. Il LED sullo scanner e sulla CCB lampeggeranno in verde quando lo scanner è inserito correttamente.



Montaggio di una CCB di presentazione

Montare la CCB su una superficie piana e orizzontale.



LED di stato

I LED sulla base indicano lo stato di comunicazione e di scansione.


LED di stato	Indica
Off	Sospensione USB
Rosso acceso, continuo	Alimentazione presente, sistema inattivo
Il rosso lampeggiava velocemente più volte. Indica il trasferimento di dati da/verso il modulo RF o la porta host.	Ricezione dei dati

Specifiche di prodotto

Parametro	Specifiche
Meccanico	
Altezza	4,79" (121,6 mm)
Lunghezza	3,26" (82,9 mm)
Larghezza	3,56" (90,4 mm)
Peso	A contatto: 7,45 oz (214g) Contactless: 7,76 oz (220g)

Parametro	Specifiche
Caratteristiche elettriche	
Tensione	5 V
Potenza di esercizio (carica)	2,5W (500 mA @ 5V DC)
Potenza non di carica	0,75W (150 mA @ 5V DC)
Tempo di ricarica previsto (batteria)	
Contactless	4,5 ore a temperatura ambiente compresa tra 8 °C e 33 °C (46 °F e 91 °F) Può essere più lungo a temperature inferiori a 8 °C (46 °F) o superiori a 33 °C (91 °F)
A contatto	4.5 ore
Tempo di ricarica completa previsto (supercondensatore)	
USB standard	4 minuti
Alimentatore esterno/USB	<60 secondi
Tempo di ricarica previsto per "scanner pronto" (supercondensatore)	
USB standard	60 secondi
Alimentatore esterno/USB	30 secondi
Dati ambientali	
Temperatura di ricarica	Da +5° C a +35° C (da 41 °F a 95 °F)
Temperatura non di ricarica	Da 0° C a +50° C (da 32° F a +122° F)
Umidità	Fino al 95% senza condensa
Caduta	Funzionalità garantita dopo 50 cadute da 175 centimetri (1,8 m) su cemento nella gamma delle temperature di esercizio
Sensibilità ESD	Fino a 15 kV in linea diretta Fino a 8 kV con piano di accoppiamento indiretto
Valutazione IP	IP41

Etichette di sicurezza obbligatorie



La CCB di presentazione è dotata di coppe rimovibili che possono essere sostituite con 1962G-BAT - CUP, 1962H-BAT-CUP, 1962G-WC-CUP o 1962H-WC-CUP .

Contenuto della confezione

Assicurarsi che la scatola contenga i seguenti articoli:


- Coppa di presentazione
- Documentazione sul prodotto

Se uno di questi articoli mancasse o apparisse danneggiato, contattare il rappresentante dell'account cliente. Conservare la confezione originale nel caso in cui fosse necessaria un'eventuale restituzione della coppa per un intervento di assistenza.


Caratteristiche

Fronte

A contatto




Contactless



Retro

A contatto & Contactless




Sostituzione della coppa




Attenzione: Assicurarsi che tutti i componenti siano asciutti prima di procedere al collegamento di computer e batterie con dispositivi periferici. Il collegamento di componenti bagnati può provocare danni non coperti dalla garanzia.


1. Spingere il fermo di rilascio.




2. Inclinare verso l'alto il lato del fermo della coppa.




3. Sollevare la coppa da sostituire dalla base.




4. Inserire la nuova coppa leggermente inclinata verso la parte anteriore della base.



5. Spingere la coppa nella base fino a udire uno scatto.




Etichette di sicurezza obbligatorie




Ogni coppa di presentazione ha un magnete installato sul fondo. Se il magnete viene perso, esce dalla sua posizione o non si desidera più averlo, seguire le immagini seguenti su come installare o rimuovere il magnete.



Installazione del magnete



Rimozione del magnete



La batteria e il supercondensatore senza batteria possono essere sostituiti. Le versioni a contatto includeranno un tappo terminale e una vite. Le versioni contactless avranno il tappo terminale stampato sulla batteria o sul supercondensatore senza batteria.



Attenzione: Prima di tentare di utilizzare, caricare o sostituire la batteria nel dispositivo, leggere attentamente tutte le etichette, le marcature e la documentazione del prodotto fornita nella confezione o online all'indirizzo sps.honeywell.com. Per ulteriori informazioni sulla manutenzione della batteria per dispositivi portatili, visitare honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.



Attenzione: Si consiglia di utilizzare batterie Honeywell agli ioni di litio. L'utilizzo di batterie non Honeywell può provocare danni non coperti dalla garanzia.



Attenzione: Assicurarsi che tutti i componenti siano asciutti prima di inserire la batteria nel computer. Il collegamento di componenti bagnati può provocare danni non coperti dalla garanzia.

Contenuto della confezione

Assicurarsi che la scatola contenga i seguenti articoli:

- Batteria/supercondensatore senza batteria per modello a contatto con tappo terminale, o batteria/supercondensatore senza batteria per modello contactless con tappo terminale collegato
- Vite
- Documentazione sul prodotto


Se uno di questi articoli mancasse o apparisse danneggiato, contattare il rappresentante dell'account cliente. Conservare la confezione originale nel caso in cui fosse necessaria un'eventuale restituzione del tappo terminale per un intervento di assistenza.

Sostituzione della batteria o del supercondensatore senza batteria del modello a contatto




Attenzione: Assicurarsi che tutti i componenti siano asciutti prima di procedere al collegamento di computer e batterie con dispositivi periferici. Il collegamento di componenti bagnati può provocare danni non coperti dalla garanzia.


1. Rimuovere la vite sul fondo dello scanner con un cacciavite Torx T10. Tenere la vite a portata di mano.




2. Rimuovere il tappo terminale ed estrarre la batteria o il supercondensatore senza batteria dall'impugnatura.



3. Inserire la batteria o il supercondensatore senza batteria di ricambio.



4. Riposizionare il tappo terminale e riavvitare.




Sostituzione della batteria o del supercondensatore senza batteria del modello contactless




Attenzione: Assicurarsi che tutti i componenti siano asciutti prima di procedere al collegamento di computer e batterie con dispositivi periferici. Il collegamento di componenti bagnati può provocare danni non coperti dalla garanzia.


1. Rimuovere la vite sul fondo dello scanner con un cacciavite Torx T10. Tenere la vite a portata di mano.



2. Rimuovere il tappo terminale/batteria o il supercondensatore dall'impugnatura.



3. Riposizionare il tappo terminale/batteria o il supercondensatore senza batteria e riavvitare.



La base per ricarica e comunicazioni orizzontale (CCB) ricarica lo Xenon Ultra comunicando nel contempo tramite USB, USB ad alta velocità, USB-C, RS232 o tastiera Wedge.

Nota: è necessario ordinare una CCB orizzontale a contatto o contactless in base al tipo di batteria dello scanner. Le basi non sono intercambiabili.


Contenuto della confezione

Assicurarsi che la scatola contenga i seguenti articoli:

- Base orizzontale
- Alimentazione
- Cavo di interfaccia
- Documentazione sul prodotto

Se uno di questi articoli mancasse o apparisse danneggiato, contattare il rappresentante dell'account cliente. Conservare la confezione originale nel caso in cui fosse necessaria un'eventuale restituzione della base per un intervento di assistenza o si desiderasse riporvi il caricabatterie quando non è in uso.


Caratteristiche




Collegamento all'alimentazione

Utilizzare esclusivamente alimentatori certificati UL, qualificati da Honeywell con tensione nominale in uscita di 5,0 V CC e 3,0 A. L'alimentazione nominale in ingresso dell'alimentatore è di 100-240 V, 50/60 Hz e 0,7 A. La temperatura di esercizio è compresa tra -10 °C e 50 °C (14 °F - 122 °F).


1. Collegare l'alimentazione al fondo della base.



2. Collegare l'alimentazione a una presa a muro standard.



3. Collegare il cavo di comunicazione al fondo della base e all'host. (la figura mostra un collegamento USB).




Convogliamento dei cavi




Attenzione: Assicurarsi che tutti i componenti siano asciutti prima di procedere al collegamento di computer e batterie con dispositivi periferici. Il collegamento di componenti bagnati può provocare danni non coperti dalla garanzia.

Inserire lo scanner nella CCB orizzontale. Lo scanner non si ricarica a meno che non sia installata una batteria o un supercondensatore senza batteria. Il LED sullo scanner e sulla CCB orizzontale lampeggeranno in verde quando lo scanner è inserito correttamente.



Sistema di blocco

In caso di montaggio verticale, viene utilizzato un sistema di blocco per fissare il lettore quando questo è inserito nel supporto. In caso di montaggio orizzontale, il meccanismo di blocco va portato in posizione sbloccata (spinto verso il basso). In caso di montaggio verticale, il meccanismo di blocco va portato in posizione bloccata (spinto verso l'alto).




Posizione bloccata per montaggio verticale




Posizione sbloccata per montaggio orizzontale

Montaggio della CCB orizzontale

Montaggio orizzontale



Montaggio verticale



LED di stato


I LED sulla base indicano lo stato di comunicazione e di scansione.

LED di stato	Indica
Off	Sospensione USB
Rosso acceso, continuo	Alimentazione presente, sistema inattivo
Il rosso lampeggiava velocemente più volte. Indica il trasferimento di dati da/verso il modulo RF o la porta host.	Ricezione dei dati

Specifiche di prodotto

Parametro	Specifiche
Meccanico	
Altezza	3,06" (77,7 mm)
Lunghezza	8,32" (211,3 mm)
Larghezza	2,92" (74,2 mm)
Peso	A contatto: 7,87 oz (223 g) Contactless: 8,08 oz (229 g)
Caratteristiche elettriche	
Tensione	5 V
Potenza di esercizio (carica)	2,5W (500 mA @ 5V DC)
Potenza non di carica	0,75W (150 mA @ 5V DC)
Tempo di ricarica previsto (batteria)	
Contactless	4,5 ore a temperatura ambiente compresa tra 8 °C e 33 °C (46 °F e 91 °F) Può essere più lungo a temperature inferiori a 8 °C (46 °F) o superiori a 33 °C (91 °F)
A contatto	4.5 ore
Tempo di ricarica completa previsto (supercondensatore)	
USB standard	4 minuti
Alimentatore esterno/USB	<60 secondi
Tempo di ricarica previsto per "scanner pronto" (supercondensatore)	
USB standard	60 secondi
Alimentatore esterno/USB	30 secondi
Dati ambientali	
Temperatura di ricarica	Da +5° C a +35° C (da 41 °F a 95 °F)
Temperatura non di ricarica	Da 0° C a +50° C (da 32° F a +122° F)
Umidità	Fino al 95% senza condensa
Caduta	Funzionalità garantita dopo 50 cadute da 175 centimetri (1,8 m) su cemento nella gamma delle temperature di esercizio
Sensibilità ESD	Fino a 15 kV in linea diretta Fino a 8 kV con piano di accoppiamento indiretto
Valutazione IP	IP41

Etichette di sicurezza obbligatorie




Contenuto della confezione

Assicurarsi che la scatola contenga i seguenti articoli:

- Supporto flessibile (STND-22F00-016-6)

Se apparisse danneggiato, contattare il rappresentante dell'account cliente. Conservare la confezione originale nel caso in cui fosse necessaria un'eventuale restituzione della base per un intervento di assistenza o si desiderasse riporvi il caricabatterie quando non è in uso.



Honeywell
855 S. Mint St.
Charlotte, NC 28202

sps.honeywell.com